

## Informatielijst: Behorende bij Kwartel 35

### 1. Bouwkundige zaken/onderhoud

1.1	Welke (zichtbare en/of onzichtbare) gebreken (zowel klein als groot) aan uw object zijn u bekend (bijvoorbeeld: houtrot, lekkage, houtworm, boktor, problemen met vloeren of dak)	geen
1.2	Zijn er de laatste jaren reparaties uitgevoerd en/of gebreken hersteld? Zo ja, welke?	In 2002 is het dak vernieuwd In dec. 2007 worden de kozijnen vernieuwd
1.3	Met welke reparaties en/of kosten zou de koper binnen enkele jaren geconfronteerd kunnen worden (behoudens normale slijtage)?	onbekend
1.4	Wat is de bouwaard van het object (constructie + materiaal)?	red ceddar met canixel ombouw
1.5	Wat is de bouwaard van de overige opstallen (bijvoorbeeld: berging)? Zijn hierin voorzieningen aanwezig (elektra, verwarming, isolatie)?	vurenhout  nee
1.6	Is het pand geïsoleerd?	Dak: ja Muur: ja Vloer: ja Glas: ja
1.7	Zijn er gebreken en/of bijzonderheden te vermelden over de technische installaties (bijvoorbeeld: elektrische installatie/bedrading, leidingwerk voor gas/water/riolering/centrale verwarming/warm watertoestel)?	nee
1.8	Wanneer zijn deze voor het laatst vernieuwd of gerepareerd?	niet
1.9	Wanneer is het buitenschilderwerk voor het laatst uitgevoerd?	2005
1.10	Zijn er nog lopende garanties overdraagbaar met betrekking tot uw object of apparatuur? Zo ja, welke en tot wanneer?	nee

## 2. Voorzieningen

2.1	Centrale verwarmingsinstallatie: Systeem Bouwjaar ketel Type ketel Onderhoudscontract Bijzonderheden	ja  2002 Vaillant ja, bij van der Horst
2.2	Boiler/geiser: Systeem Bouwjaar Inhoud	nee
2.3	Mechanische ventilatie: Bouwjaar Ruimten	nee
2.4	Elektrische installatie: Aantal groepen Aardlekschakelaar	ja
2.5	Is het object aangesloten op: Gas/water/elektra? Riolering? C.A.I? Zo ja, op welke vertrekken van toepassing? Telefoon? Zo ja, op welke vertrekken van toepassing?	ja ja ja woongedeelte ja woongedeelte
2.6	Warmwatervoorziening via?	cv
2.7	Hoe oud is de keukeninrichting? Hoe oud is de keukenapparatuur?	Afwasmachine is uit 2007 keukeninrichting 1990
2.8	Wanneer zijn sanitair en tegelwerk geplaatst?	in 1998

## 3. Omgeving

3.1	Hoe is de gezinssamenstelling van de burens?	links: alleenstaande heer rechts: alleenstaande vrouw
3.2	Zijn er bijzonderheden te vermelden over de omgeving (bijvoorbeeld: burens, geluidsoverlast, stankoverlast, voorzieningen in de omgeving)?	rustige buurt

#### 4. Kadastrale zaken

4.1	Van wie zijn de erfafscheidingen?	buren
-----	-----------------------------------	-------

#### 5. Financiële zaken

5.1	Wat bent u verschuldigd aan: Energiekosten (gas,elektra) Levering water	
5.2	Zijn er zaken gehuurd, geleased of in bruikleen?	nee

#### 6. Overige informatie

6.1	Wat zijn de afmetingen van de ruimten: Woonkamer + keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Badkamer Atellier	8 x 4.7 m 4.1 x 3.5 m 2.5 x 3.4 m 2 x 1.05 m 6 x 2.3 m
6.2	Zijn er buitenkranen? Zo ja, zijn deze af te tappen (bij vorst)?	ja
6.3	Hoe is de ligging van de tuin?	Zuid-Zuidoost
6.4	Wat is de breedte van de tuin? Wat is de diepte van de tuin?	ca. 15 m ca 16 m
6.5	Is u verder nog informatie bekend die voor koper van belang kan zijn?	nee